


Altes Antikes Holz durch aufwendige Bearbeitung zu neuem Leben erweckt



Alle Anik/Altholzböden werden Gebürstet od. Handgehobelt Roh geliefert, das Patina für die jeweilig gewünschte Oberfläche wird extra mitgeliefert und muss vom Bodenleger Vorort verarbeitet werden. Preise siehe „Oberflächen“

Artikel	Oberfläche	Format in mm		
Fichte Antik / Altholz	roh	16/19 x 150-340 x 2000-5300		

aus alten Bodenbrettern gefertigt, gedämpft, mittel wurmig.  
Längsseitig gefast und mit Nut + Feder Verbindung versehen, Stirnseitig auf Wunsch siehe Aufpreise.

Lärche Antik / Altholz	roh	16/19 x 150-270 x 2000-4500		
------------------------	-----	-----------------------------	--	--

aus Balken/Block gefertigt, wenig/mittel wurmig.  
Längsseitig gefast und mit Nut + Feder Verbindung versehen, Stirnseitig auf Wunsch siehe Aufpreise.

Eiche Antik / Altholz	roh	16/19 x 150-270 x 1500-3500		
-----------------------	-----	-----------------------------	--	--

aus Balken/Block gefertigt, rissig, gekittet, wenig bis kein Wurm.  
Längsseitig gefast und mit Nut + Feder Verbindung versehen, Stirnseitig auf Wunsch siehe Aufpreise.

## AUFPREISE

Aufpreis	
Länge auf Maß (+20cm)	
Oberfläche gebürstet	
Oberfläche handgeschruppt	
Stirnseitig Nut/Feder	

## OBERFLÄCHEN

Aufpreis	
Patina natur für ca. 100 m <sup>2</sup>	
Patina weiß für ca. 100 m <sup>2</sup>	



# Sortierungen



Eiche natur



Eiche weiss



Fichte natur



Fichte medium weiss



Fichte Auster



Fichte weiss



Lärche natur



Lärche weiss

Durch die jahrhundertelange Nutzung spiegelt Altholz den Charakter vergangener Zeiten wieder. Dadurch erhalten Altholzböden eine ganz besondere Ausstrahlung und ihren ganz eigenen Charme.

Jeder Altholzboden ist ein Unikat, keine Diele gleicht der anderen, das macht antike Altholzböden so besonders und einzigartig. Risse, Farb- und Strukturunterschiede auch einmal ein loser Span, sowie ausgeflickte Äste und ähnliches gehören zu den spezifischen Merkmalen von Altholzböden.

Dies macht Altholzböden zu etwas Besonderem und ist nicht als Holzfehler oder Reklamationsgrund anzusehen.